

# 关于商请更换睿智3号楼锈蚀失效球阀及 解决实验室照明灯具坠落问题的函

学校基建处、国有资产和实验室管理处、后勤保障服务中心、  
物管公司：

近期我学院睿智3号楼实验室出现主水管浮球阀锈蚀失效导致球阀开关失效。另外，学院师生在动物标本实验室开展教学活动时日光灯坠落。这些问题已经影响到学院教学科研工作及师生人身安全。

经学院初步统计，睿智3号楼约有100余个球阀锈蚀失效，部分实验室水管变形，申请更换新的球阀。发生灯具坠落的实验室，共计24个日光灯，申请更换为LED灯具。

恳请贵部门、公司给予处理解决。

此函

生命科学学院

2025年5月15日

