

办公室门窗安装工程验收单

项目类别	具体内容	验收标准	验收结果（合格/不合格）	备注
工程基本信息	项目名称	中高后期服务（新疆）有限公司一楼办公室		
	验收日期	2025年10月9日		
	施工单位	昌吉市标邦门窗加工店		
	验收单位	中高后期服务（新疆）有限公司		
	门窗规格型号	主框架76*76铝合金方管；窗扇和门窗65断桥铝合金		
	门窗数量	42		
门窗外观质量	表面状况	无明显划痕、变形、掉漆、污渍；颜色均匀，无色差	☒ 合格 ☐ 不合格	
	拼接缝隙	门窗框、扇拼接处缝隙均匀，无松动、漏胶	☒ 合格 ☐ 不合格	
	玻璃状况	玻璃无破损、气泡、划痕；中空玻璃无起雾、进水	☒ 合格 ☐ 不合格	
安装精度	密封性	关闭后缝隙均匀，无漏风	☒ 合格 ☐ 不合格	
功能性能	开启/关闭	开启灵活，无卡顿、异响	☒ 合格 ☐ 不合格	
	五金件	五金件（合页、把手等）安装牢固，无松动	☒ 合格 ☐ 不合格	
	隔音效果	符合设计要求（可现场感受或专业检测）	☒ 合格 ☐ 不合格	
配件及其他	密封胶条	胶条安装牢固、无脱落，密封性能良好	☒ 合格 ☐ 不合格	
验收结论			验收合格	

施工单位
负责人签字：傅林波
日期：2025.10.24

验收单位签字：黄明 郭. 唐新林
日期：2025.10.24 10.24

备注：
1. 验收不合格项需由施工单位在规定期限内整改，整改后需重新验收；
2. 本验收单一式两份，施工单位与验收单位各执一份，作为工程结算及存档依据。